

附件三

**第五屆電腦型彩券經銷商投注設備費用說明**

- 一、在正常使用情況下，因不可歸責於電腦型彩券經銷商（下稱經銷商）之事由，導致投注設備機器故障，中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）提供免費維修服務，如係因經銷商之故意或過失，中國信託將酌收維修費用。
- 二、有關投注設備之維修管理，中國信託委由台灣彩券股份有限公司（以下簡稱台灣彩券）辦理。
- 三、付款方式：經銷商應將相關費用匯入台灣彩券指定帳戶，或授權台灣彩券至經銷商指定帳戶中扣款，並由台灣彩券每月底開立發票後寄送至經銷商銷售處所。
- 四、經銷商因故遺失投注設備各類品項應負擔之費用，如【表一】所示。

【表一】投注設備遺失費用表

單位：新臺幣(元)

遺失品項	應負擔費用（含稅）
投注機全機	48,089
彩券印表機全機	16,200
客戶顯示器全機	3,594
條碼掃描器全機	5,206
ADSL 數據機（註）	3,500
開道器（註）	18,000
無線通訊 SIM 卡（註）	300
液晶顯示器	5,100

註：該設備及維護由電信廠商提供，實際價格將依電信廠商收費標準計收，上表所列僅為參考價格。

- 五、人為損害定義：因經銷商、代理人或雇員之故意或過失所造成投注設備之損壞，至少包含以下情事：
  - (一) 組件進水、砸毀或焚燬。
  - (二) 組件之零件缺失、遺失或遭竊。
  - (三) 組件中塑膠零件因外力造成之破裂、斷裂或焚燬。
  - (四) 組件曾墜落撞擊或受表面撞擊影響。
  - (五) 組件外部曾遭物體撞擊或受表面撞擊影響。
  - (六) 橡膠或塑膠零件切斷、焚燬或遭動物啃咬。
  - (七) 非自然發生之組件中金屬零件彎曲。
  - (八) 組件中之電路板有水漬。
  - (九) 組件中任何可分開之外部塑膠零件或電纜線零件遺失。
  - (十) 組件中任何電纜線零件切斷、焚燬或遭動物啃咬。
  - (十一) 電纜線末端任何用以連接設備之連接器斷裂。
  - (十二) 任何組件遭由服務及維修中心之工程師以外之未受授權及未經訓練之人開啟。
  - (十三) 以未經允許之工具或液體清洗組件中任一零件。
  - (十四) 紙捲及選號單未完全符合提供之標準進而造成零件之損壞。
- 六、人為損壞爭議處理：經銷商對於人為損壞之判定如有異議，台灣彩券應先進行投注設備之維修，再依經銷商爭議處理程序，由台灣彩券、技術廠商及經銷商共同處理爭議判定，如仍有不服，經銷商得向申訴委員會提出申訴。
- 七、特殊意外狀況：如遇不可抗力因素（如：地震、水災、火災等）致投注設備有毀損、滅失或遭受任何侵害之虞時，經銷商應盡可能保護投注設備並立即將該等情事通知台灣彩券，因不可抗力所造成之投注設備損壞，經銷商無需負擔維修費用。
- 八、投注設備如係因經銷商未盡善良管理人之責任而損壞時，經銷商應負賠償責任，其各類

品項應負擔之零件費用及維修費用如【表二】所示。

【表二】各類品項應負擔之零件費用及維修費用 單位：新臺幣元（含稅）

項次	類別	品項名稱	數量	單價
1	投注機	投注機全機	1	48,089
2		投注機主機	1	38,534
3		投注機 PCBox(CPU Box)	1	17,854
4		90W 變壓器	1	827
5		第 2 I/O 板	1	574
6		I/O 板	1	1,534
7		前 RGB LED 板	1	354
8		後 RGB LED 板	1	267
9		主機板	1	9,400
10		4G DDR4 記憶體	1	1,494
11		M.2 M-KEY SSD	1	2,007
12		相機組合	1	5,200
13		橡膠-鏡頭包覆塊-黑	1	14
14		濾波片	1	42
15		CORONIS ID 板	1	247
16		電動打標器	1	3,534
17		本體前下蓋 A5 組有孔-希臘灰	1	800
18		相機定位有孔-希臘灰	1	80
19		IC Card 飾蓋	1	14
20		底前蓋螺絲孔塞頭-希臘灰	1	16
21		底部左右遮光片塞頭-希臘灰	1	20
22		左邊中間螺絲孔塞頭-希臘灰	1	16
23		右邊中間螺絲孔塞頭-希臘灰	1	16
24		本體底部後蓋-希臘灰	1	614
25		本體底部左側蓋-希臘灰	1	374
26		本體底部右側蓋-希臘灰	1	374
27		本體前蓋上蓋-希臘灰	1	460
28		本體上部後蓋(無客顯無 Logo)組件	1	667
29		腳墊 For PHOTON	1	14
30		鏡頭殼-希臘灰	1	234
31		鉸鏈轉動座組件-希臘灰	1	1,934
32		本體前導光飾條-透明	1	160
33		本體後導光飾條-透明	1	167
34		Photon X 投注機螢幕	1	12,000
35		螢幕觸控組件	1	4,507
36		15.6" 螢幕面板	1	7,467
37		Cable EDP I-PEX	1	147
38		15.6"後蓋-希臘灰	1	360
39		15.6"上下壓條	1	8
40		15.6"左右壓條	1	6

41		泡棉 EMI-15.6	1	4
42		螢幕刷卡側邊蓋鎖孔-希臘灰	1	54
43		喇叭 8ohm 2W	1	114
44		麥克風板	1	400
45		螢幕顯示板	1	900
46		Photon 易碎貼紙	1	10
47		左遮光片	1	187
48		右遮光片	1	187
49		遮線蓋	1	160
50		BOX 鐵上蓋	1	320
51		BOX 鐵下蓋	1	347
52		AC 電源線	1	104
53	印表機	印表機全機	1	16,200
54		列印馬達	1	1,165
55		堆疊馬達	1	530
56		變壓器	1	1,690
57		印字頭,80mm	1	3,495
58		切刀(含刀片)	1	2,648
59		主機板	1	4,765
60		前方出紙通道蓋板	1	53
61		按鍵控制板	1	265
62		微動開關	1	96
63		紙尾感應器	1	191
64		標記感應器	1	191
65		列印滾輪	1	265
66		上蓋	1	371
67		右殼	1	530
68		左殼	1	530
69		上蓋開關	1	96
70		前蓋	1	371
71		Printer USB 線	1	159
72		AC 電源線	1	159
73	條碼掃描器	條碼掃描器全機	1	5,206
74		條碼掃描器腳架	1	1,062
75		條碼掃描器 USB 線	1	364
76		條碼掃描器	1	3,836
77	客戶顯示器	客戶顯示器全機	1	3,594
78		客戶顯示器 USB 線	1	133
79	連接電視配件	標準 5m HDMI 線	1	366

註一：每次維修費以 500 元計收，如同時換修兩種以上零件，維修費仍以 500 元計收。

註二：線材與變壓器不收維修費。

九、黏貼於投注設備之序號識別標籤，若有撕毀或破壞致無法辨識，每張序號識別標籤要酌收工本費新臺幣 100 元。

十、經銷商遷址包括投注設備與網路連線設備之遷移，遷移服務費用如【表三】所示

【表三】電腦型彩券經銷商遷址服務費用表

單位：新臺幣元（含稅）

項目	宅外移機（不同地址移機）		宅內移機 （同地址移機）
	正常移機(註一)	緊急移機（註二）	
搬遷狀況			
投注設備費用	6,000（註一）	12,000（註二）	免費
網路線路費用	5,000（註三）	5,000（註三）	4,500（註四）

註一：係指經銷商已確定要遷移至新銷售處所，維修工程師由原銷售處所移機至新銷售處所所產生之移機費用。

註二：係指經銷商原銷售處所無法繼續營業但尚未找到新銷售處所，須由台灣彩券指定廠商先將設備攜回倉庫，待經銷商新銷售處所完工後再行安裝，因此所需費用將增加運費（兩趟）及倉庫保管費等相關費用。

註三：ADSL 數據機 1,000 元+開道器加無線通訊 SIM 卡 4,000 元。

註四：ADSL 數據機 500 元+開道器加無線通訊 SIM 卡 4,000 元。